

Reinigungsarbeiten im Untergeschoss

Aufgrund der undichten Beckenumrandung ist immer wieder Wasser in das Untergeschoss getropft. Folge dessen sind die Leitungsrohre stark mit Kalk und Stein verschmutzt. Mit der Sanierung der Beckenumrandung wurde entschieden, die Rohre vom Schmutz zu befreien damit keine Folgeschäden und weitere Kosten entstehen.

Das Personal vom Hallenbad ist darum mit viel Kraftaufwand daran die Leitungen zu reinigen und zu warten.

Herzlichen Dank für das tolle Engagement!

Gemeinde Rümlang

Alfred Mäder
Leiter Liegenschaften

Vorher:



Nachher:

